



本公司承攬「拖航水槽性能提升」案，為了解本基地之地質特性，就該基地進行地質鑽探調查工作，擬於109/4/28至109/5/3封閉該道路東側，於109/5/4至109/5/7封閉該道路西側，確切日程視現場環境及天候因素調整



緊急連絡窗口：
中興工程顧問股份有限公司
現場督導 許豪麟 工程師
0968-303-988
現場工地負責人：
陳正彥 工程師0931-918-499
系統及船舶機電工程系：
周明忠 06-2747018 #203



第一階段(道路東側)
施鑽孔號：
B-1、B-3、B-5、B-7、
B-9
施鑽位置為停車格標線
邊緣。
施工過程維持道路西側
車輛通行。



第二階段(道路東側)
施鑽孔號：
B-2、B-4、B-6、B-8
施鑽位置為西側排水溝
旁側。
施工過程維持道路東側
車輛通行。





道路進出位置設置交通錐及連桿，並用交通維持設施示警，避免人車靠近。

● 交通錐及警示燈

— 交通連桿

┌─┐ 交通維持設施

東側道路封閉交維示意圖



道路進出位置設置交通錐及連桿，並用交通維持設施示警，避免人車靠近。

● 交通錐及警示燈

— 交通連桿

┌┐ 交通維持設施

西側道路封閉交維示意圖