

校區	大樓／位置	檢測結果
勝利校區	勝六舍	2組（3台）泵浦控制有問題。
	旺宏館	1組（2台）泵浦無法判別。
	勝一舍	2組（4台）泵浦無法使用。
	勝三舍	1組（2台）泵浦無手動啟動功能，經測試電磁接觸器，無法啟動。
	游泳池	1台泵浦故障；2台泵浦無法交替運轉。
	勝八舍	1組（2台）泵浦找不到控制盤。
	健康休閒中心	5組（7台）泵浦無手動啟動功能，經測試電磁接觸器，其中6台無法啟
成功校區	牙醫系	2組（4台）泵浦無法使用。
	理學大樓	1台泵浦無法使用（其中1組1顆故障）；1台電磁接觸器無法吸附。
	水利系	3組泵浦無法使用。
	海工大樓	2組（4台）泵浦無法手動啟動。
	總圖書館	4台泵浦無法使用。
	成功地下停車場B2F	1台泵浦無法手動啟動。
	大學路地下停車場B2F	1台泵浦手動無法啟動。
自強校區	啟端館	1處手／自動鈕損壞；1台泵浦故障。
	電機館	3*2逆止閥損壞；1處因雜物阻塞未檢測。
	奇美大樓	1台泵浦無法啟動；1只逆止閥損壞。
	系統館	5台泵浦故障或無法啟動；1處因積水未檢測。
	貴儀大樓	1台泵浦故障。
	機械館	4*2逆止閥損壞。
	航太館	2台泵浦故障。
	科技大樓	1台泵浦故障。
光復校區	修齊大樓B2（西側）	走道下排水盤組，1台泵浦無法動作。
	修齊大樓B1（東側）	北側走道排水盤組，1台泵浦無法動作。
	舊環工系館（空大）	北側儲藏室排水組無法動作；西北側排水組1台泵浦無法動作。
	都計系館	南側梯間排水盤組，1台泵浦電磁開關無法自保持。
	規劃設計大樓	排水盤組，1台泵浦無法動作。
	建築科技大樓	北側走道原排水管阻塞已改設明管，惟排水量仍需檢討。
	新管理學院B2	西側排水盤組1台泵浦無法動作；東側排水盤控制故障。
	光二舍	南側排水盤組2台泵浦均無法動作。
	雲平大樓東棟	東南側樓梯間右側泵浦操作無聲音。