



# 高市勞檢處

## 工安快訊 12/7/2012

發行人:處長 陳俊六

聯絡人: 技正 吳憲綜;科長 鄭志宏

電話:(07)7336959 轉 803

地址: 高雄市烏松區大埤路 117 號 3 樓

### 接連發生墜落災害 高市勞檢處高張力春安檢查

2013 年 1 月 4 日高雄市小港區一鋼鐵廠「電梯及樓梯增建工程」磁磚填縫作業，勞工於高約 11 公尺外牆單管式施工架行進中，在轉角處勾絆到連接建築物與施工架的繫牆桿，身體向前傾倒，不幸從施工架中欄杆下方間隙墜落至地面傷重死亡。

2013 年 1 月 5 日高雄市小港區一新建混凝土預拌場，勞工於高約 9 公尺平台從事自動控制配管作業中，墜落至地面傷重死亡。

2013 年 1 月 6 日高雄市大寮區一水刀作業工程公司進行設備維護油漆作業中，欲攀爬至 2.4 公尺高的水刀機械上，因合梯倒塌造成墜落傷重死亡。

高雄市勞檢處接到通報後即前往現場實施檢查，除對事業單位肇災相關作業或設施停工處分外，並調查災害發生原因，將依調查事實，對雇主、工作場所負責人等涉及刑事責任部分移送司法機關偵辦。

高雄市勞檢處表示，墜落為營造業最常見的災害。以 2012 年度為例，轄內共發生 13 件營造業墜落重大職業災害，其中最常見的災害媒介物包括：鋼樑、屋頂、平台、合梯、施工架等；常見的不安



# 高市勞檢處

## 工安快訊 12/7/2012

全狀態為：上述媒介物的邊緣、開口未設置護欄、護蓋、安全網，或未使勞工確實安全帶，或使用不符合規定的施工架、合梯。

高雄市勞檢處處長陳俊六嚴肅地表示，勞工發生死亡重大職業災害，可能造成了數個家庭破碎，也造成社會經濟難以精算的鉅大損失，因此沈重地呼籲事業主、工作場所主管及勞工朋友：勿因年節前趕工而忽視安全。勞檢處除了宣示加強歲末春安原訂的檢查張力，也在2013年1月17日、1月23日、2月5日辦理春安期間「局限空間作業、營造作業安全及承攬管理宣導會」及其他相關宣導會，歡迎事業單逕行上高雄市勞檢處網站：

<http://www.klsio.gov.tw/?Page=OnlineSignUp&Guid=34d46a46-97e6-1cfb-28c1-03fcfee74158#>)報名參加。

摘錄災害現場照片如下供參考，請各事業單位好安全防護措施，防止災害再次發生。

